


ANEXO I: ÁRBOLES DE FALLOS


CARROCERA II: INCENDIO DEL TRANSFORMADOR DE ACEITE POR PROBLEMA ELÉCTRICO, Y VERTIDO DE AGUAS DE APAGADO DE INCENDIO POR FALLO DEL FILTRO OLEOFÍLICO



INCENDIOS 2

FACTORES
CONDICIONANTES

POSIBLES
CONSECUENCIAS




TRATAMIENTO DE AGUAS

1


FACTORES
CONDICIONANTES

POSIBLES
CONSECUENCIAS



PRAVIA: VERTIDO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

LÍQUIDOS I




LÍQUIDOS II

SUCESOS BÁSICOS

SUCESOS INICIADORES

FACTORES
CONDICIONANTES

POSIBLES
CONSECUENCIAS



CARRIÓN: VERTIDO E INFILTRACIONES DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

LÍQUIDOS I

